



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GÉNERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION T M F

FECHA DE RECOLECCION 5/12/16

HORA: _____ MULA No. 68968 CISTERNA No: 657667

CONDUCTOR: Ruben Sanchez

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION
ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>2,000</u>	GALONES

[Firma] 5-2-16
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

[Firma]
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.



José Andrade - Supervisor

Aprobado

[Firma]

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.:



No. C-8391-2016

2. Fecha 6 de diciembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:	Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF)
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)
5. Dirección del Generador	Donoso Colon, Entrando por Penonome
6. Personal de Contacto o Responsable	Jose Puertas
7. Teléfonos y Fax	275-9000/ 6785-0739
8. E-mail	Puertas_jose@stiascat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:	Williams Grand
13. Encargado de Operación de Triturador	Luis Fuentes
14. Transportista	STI/ Ruben Sanchez
Especificaciones y Características del Desecho	
15. Descripción del Producto	Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)
16. Cantidad de Desechos Tratados	2,000 galones
17. Fecha de Entrada a la Planta	5 de diciembre de 2016
18. Fecha de tratamiento	6 de diciembre de 2016
19. Tipo de Transporte	Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica
21. Características Físicas	Líquidos
22. Ubicación Del Desecho.	Taller TMF
23. Operaciones de Eliminación	Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 2,000 galones Desechos líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques sistemas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorpora en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verificó el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizó el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre	Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha	6 de diciembre de 2016
26. Firma y Sello de Destrucción	

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN S.A.



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>Batija</u>
FECHA DE RECOLECCION	<u>5/12/16</u>
HORA:	<u> </u> MULA No. <u>689686</u> CISTERNA No: <u>657667</u>
CONDUCTOR: <u>Ruben Sanchez</u>	DESTINO: PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERALE DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>2,000</u>	GALONES

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

[Signature] José Andrade - Supervisor
Aprobado

[Signature]

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.:



No. C-8392-2016

2. Fecha 6 de diciembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente: Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija)
 4. Tipo de Producto: Desechos Líquidos (aceite contaminado)
 5. Dirección del Generador: Donoso Colon, Entrando por Penonomé
 6. Personal de Contacto o Responsable: José Puertas
 7. Teléfonos y Fax: 275-9000/ 6785-0739
 8. E-mail: Puertas_jose@iasacal.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento: Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
 10. Autorización de la Instalación o Registro:
 1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
 11. Ubicación Física de la Planta: Isla Tefer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
 12. Encargado de Planta: Williams Grand
 13. Encargado de Operación de Triturador: Luis Fuentes
 14. Transportista: STI/ Ruben Sanchez

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto: Desechos Líquidos (aceite contaminado)
 16. Cantidad de Desechos Tratados: 2000 galones
 17. Fecha de Entrada a la Planta: 5 de diciembre de 2016
 18. Fecha de tratamiento: 6 de diciembre de 2016
 19. Tipo de Transporte: Terrestre
 20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas: No aplica
 21. Características Físicas: Líquidos
 22. Ubicación Del Desecho: Taller Botija
 23. Operaciones de Eliminación: Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 2000 galones Desechos líquidos (aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques sistemas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorpora en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha 6 de diciembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

**SERVICIOS TECNOLOGICOS
 DE INCINERACIÓN S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>Botija</u>
FECHA DE RECOLECCION	<u>7/12/16</u>
HORA:	MULA No. <u>689686</u> CISTERNA No: <u>657667</u>
CONDUCTOR: <u>Ruben Sanchez</u>	DESTINO: PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>3,540</u>	<u>galones</u>

Firma Responsable por
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

Firma Responsable STI, S.A.

8/12/2016

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.:



No. C-8396-2016

2. Fecha 9 de diciembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente: Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija)
 4. Tipo de Producto: Desechos Líquidos (aceite contaminado)
 5. Dirección del Generador: Donoso Colon, Entrando por Penónome
 6. Personal de Contacto o Responsable: Jose Puertas
 7. Teléfonos y Fax: 275-9000/ 6785-0739
 8. E-mail: Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento: Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
 10. Autorización de la Instalación o Registro:
 1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
 11. Ubicación Física de la Planta: Isla Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
 12. Encargado de Planta: Williams Grand
 13. Encargado de Operación de Triturador: Luis Fuentes
 14. Transportista: STI/ Ruben Sanchez

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto: Desechos Líquidos (aceite contaminado)
 16. Cantidad de Desechos Tratados: 2500 galones
 17. Fecha de Entrada a la Planta: 7 de diciembre de 2016
 18. Fecha de tratamiento: 9 de diciembre de 2016
 19. Tipo de Transporte: Terrestre
 20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas: No aplica
 21. Características Físicas: Líquidos
 22. Ubicación Del Desecho: Taller Botija
 23. Operaciones de Eliminación: Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 2500 galones Desechos líquidos (aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques sistemas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorpora en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción.

24. Nombre Ing. Angelo Lee: Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha 9 de diciembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

SERVICIOS TECNOLOGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>Punta Rincon</u>
FECHA DE RECOLECCION	<u>7/12/16</u>
HORA:	<u> </u> MULA No. <u>689686</u> - CISTERNA No: <u>657647</u>
CONDUCTOR:	<u>Ruben Sanchez</u>
DESTINO:	PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>4500</u>	<u>GALONES</u>

Eli Lora R

FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IASA

José Vento
7-12-16

Abel Estrada

FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.:



No. C-8397-2016

2. Fecha 9 de diciembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:	Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Punta Rincón)
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)
5. Dirección del Generador	Donoso Colon, Entrando por Penonome
6. Personal de Contacto o Responsable	Jose Puertas
7. Teléfonos y Fax	275-9000/ 6785-0739
8. E-mail	Puertas_jose@iasaca.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:	Williams Grand
13. Encargado de Operación de Triturador	Luis Fuentes
14. Transportista	STI/ Ruben Sanchez (cisterna 657667 mula 689686)

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto	Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)
16. Cantidad de Desechos Tratados	1,500 galones
17. Fecha de Entrada a la Planta	7 de diciembre de 2016
18. Fecha de tratamiento	9 de diciembre de 2016
19. Tipo de Transporte	Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica
21. Características Físicas	Líquidos
22. Ubicación Del Desecho.	Taller Punta Rincón
23. Operaciones de Eliminación	Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 1,500 galones Desechos líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Punta Rincón) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorpora en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completamente destruido.

24. Nombre	Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha	9 de diciembre de 2016
26. Firma y Sello de Destrucción	

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>Batija</u>
FECHA DE RECOLECCION	<u>14/12/16</u>
HORA:	MULA No. <u>689686</u> CISTERNA No: <u>657667</u>
CONDUCTOR:	<u>Rubén Sánchez</u>
DESTINO:	PLANTA DE INCINERACION ISLA TEFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>3,000</u>	GALONES

José Puerto 14-12-16
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
HSA

Chel Ramirez
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

Osvaldo Mejía

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8439A-2016

2. Fecha

15 de diciembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ Ruben Sanchez

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

3000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

14 de diciembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

15 de diciembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller Botija

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 3000 galones Desechos Líquidos (aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

15 de diciembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

[Firma]
 SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 DE INCINERACIÓN, S.A.



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION T.M.F.

FECHA DE RECOLECCION 14/12/16

HORA: _____ MULA No. 689686 CISTERNA No: 65 7667

CONDUCTOR: Ruben Sandoz

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION
ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	1,000	GALONES

Jose Luis Sanchez
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

Abel Estrada
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

Jose Vazquez
14-12-16

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :



No. C-8440A-2016

2. Fecha

15 de diciembre de 2016

Datos del Cliente (Generador)

3. Cliente:

Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF)

4. Tipo de Producto:

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

5. Dirección del Generador

Donoso Colon, Entrando por Penonome

6. Personal de Contacto o Responsable

Jose Puertas

7. Teléfonos y Fax

275-9000/ 6785-0739

8. E-mail

Puertas_jose@stiasacat.com

Datos de la Instalación

9. Instalación de Tratamiento:

Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)

10. Autorización de la Instalación o Registro:

1. Marpol 73/78
 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI
 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.

11. Ubicación Física de la Planta

Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.

12. Encargado de Planta:

Williams Grand

13. Encargado de Operación de Triturador

Luis Fuentes

14. Transportista

STI/ Ruben Sanchez (cisterna 657667 mula 689686)

Especificaciones y Características del Desecho

15. Descripción del Producto

Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)

16. Cantidad de Desechos Tratados

1,000 galones

17. Fecha de Entrada a la Planta

14 de diciembre de 2016

18. Fecha de tratamiento

15 de diciembre de 2016

19. Tipo de Transporte

Terrestre

20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas

No aplica

21. Características Físicas

Líquidos

22. Ubicación Del Desecho.

Taller TMF

23. Operaciones de Eliminación

Incineración

24. Informe de Destrucción o Tratamiento

Sobre la eliminación de 1,000 galones Desechos líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF) y llevados a la planta para su disposición final.

Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.

Observación Adicional:

Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..

24. Nombre

Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos

25. Fecha

15 de diciembre de 2016

26. Firma y Sello de Destrucción

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 DE INCINERACIÓN S.A.



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

ÁREA DE RECOLECCION	<u>Botiga</u>		
FECHA DE RECOLECCION	<u>21/12/16</u>		
HORA:	MULA No.	<u>68 76 86</u>	CISTERNA No:
CONDUCTOR:	<u>Rivera Sanchez</u>		
DESTINO:		PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON	

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>2,000</u>	GALONES

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
UNASA

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

[Signature]
21-12-16

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No.:		No. C-8496-2016
2. Fecha		22 de diciembre de 2016
Datos del Cliente (Generador)		
3. Cliente:	Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija)	
4. Tipo de Producto:	Desechos Líquidos (aceite contaminado)	
5. Dirección del Generador	Donoso Colon, Entrando por Penonome	
6. Personal de Contacto o Responsable	Jose Puertas	
7. Teléfonos y Fax	275-9000/ 6785-0739	
8. E-mail	Puertas_jose@stiasacat.com	
Datos de la Instalación		
9. Instalación de Tratamiento:	Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)	
10. Autorización de la Instalación o Registro:	1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.	
11. Ubicación Física de la Planta	Isla Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.	
12. Encargado de Planta:	Williams Grand	
13. Encargado de Operación de Triturador	Luis Fuentes	
14. Transportista	STI/ Ruben Sanchez	
Especificaciones y Características del Desecho		
15. Descripción del Producto	Desechos Líquidos (aceite contaminado)	
16. Cantidad de Desechos Tratados	2000 galones	
17. Fecha de Entrada a la Planta	21 de diciembre de 2016	
18. Fecha de tratamiento	22 de diciembre de 2016	
19. Tipo de Transporte	Terrestre	
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas	No aplica	
21. Características Físicas	Líquidos	
22. Ubicación Del Desecho.	Taller Botija	
23. Operaciones de Eliminación	Incineración	
24. Informe de Destrucción o Tratamiento		
Sobre la eliminación de 2000 galones Desechos líquidos (aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija) y llevados a la planta para su disposición final. Se procedió a verificar la condición de los tanques cisternas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración. <u>Observación Adicional:</u> Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido con satisfacción.		
24. Nombre	Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos	
25. Fecha	22 de diciembre de 2016	
26. Firma y Sello de Destrucción		

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>TME</u>
FECHA DE RECOLECCION	<u>21/12/16</u>
HORA: _____	MULA No. <u>689686</u> - CISTERNA No: <u>657667</u>
CONDUCTOR: <u>Ruben Sanchez</u>	DESTINO: PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOPAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>2.000</u>	GALONES


Julio Rios
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

Roberto Estrella
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

Roberto Estrella
21-12-16

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. : 		No. C-8497-2016
2. Fecha		22 de diciembre de 2016
Datos del Cliente (Generador)		
3. Cliente:		Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF)
4. Tipo de Producto:		Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)
5. Dirección del Generador		Donoso Colon, Entrando por Penonome
6. Personal de Contacto o Responsable		Jose Puertas
7. Teléfonos y Fax		275-9000/ 6785-0739
8. E-mail		Puertas_jose@stiascat.com
Datos de la Instalación		
9. Instalación de Tratamiento:		Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:		1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta		Isla Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:		Williams Grand
13. Encargado de Operación de Triturador		Luis Fuentes
14. Transportista		STI/ Ruben Sanchez
Especificaciones y Características del Desecho		
15. Descripción del Producto		Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)
16. Cantidad de Desechos Tratados		2,000 galones
17. Fecha de Entrada a la Planta		22 de diciembre de 2016
18. Fecha de tratamiento		22 de diciembre de 2016
19. Tipo de Transporte		Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas		No aplica
21. Características Físicas		Líquidos
22. Ubicación Del Desecho.		Taller TMF
23. Operaciones de Eliminación		Incineración
24. Informe de Destrucción o Tratamiento		
Sobre la eliminación de 2,000 galones Desechos líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF) y llevados a la planta para su disposición final. Se procedió a verificar la condición de los tanques sistemas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración. <u>Observación Adicional:</u> Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..		
24. Nombre		Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos
25. Fecha		22 de diciembre de 2016
26. Firma y Sello de Destrucción		

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCIÓN DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION T.M.F

FECHA DE RECOLECCION 23/12/16

HORA: _____ MULA No. 687686 CISTERNA No: 632667

CONDUCTOR: Ruben Sanchez

DESTINO: PLANTA DE INCINERACION
ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERAL DEL RESIDUO


DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>1,000</u>	GALONES

FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. : 		No. C-8523-2016
2. Fecha		29 de diciembre de 2016
Datos del Cliente (Generador)		
3. Cliente:		Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF)
4. Tipo de Producto:		Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)
5. Dirección del Generador		Donoso Colon, Entrando por Panonoma
6. Personal de Contacto o Responsable		Jose Puentes
7. Teléfonos y Fax		275-9000/ 6785-0739
8. E-mail		Puentes_jose@lasacat.com
Datos de la Instalación		
9. Instalación de Tratamiento:		Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:		1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta		Isla Telfer, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:		Williams Grand
13. Encargado de Operación de Triturador		Luis Fuentes
14. Transportista		STI/ Ruben Sanchez mula 689686 sistema 657667
Especificaciones y Características del Desecho		
15. Descripción del Producto		Desechos Líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado)
16. Cantidad de Desechos Tratados		1,000 galones
17. Fecha de Entrada a la Planta		28 de diciembre de 2016
18. Fecha de tratamiento		29 de diciembre de 2016
19. Tipo de Transporte		Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas		No aplica
21. Características Físicas		Líquidos
22. Ubicación Del Desecho.		Taller TMF
23. Operaciones de Eliminación		Incineración
24. Informe de Destrucción o Tratamiento		
Sobre la eliminación de 1,000 galones Desechos líquidos (aguas oleosas y aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller TMF) y llevados a la planta para su disposición final. Se procedió a verificar la condición de los tanques sistemas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración.		
Observación Adicional:		
Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..		
24. Nombre		Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos y RPA
25. Fecha		29 de diciembre de 2016
26. Firma y Sello de Destrucción		

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S. A

SECCION DE OPERACIONES PLANTA DE ACEITE Y AGUA STI, S.A.
COMPROBANTE DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS LIQUIDOS

CERTIFICADO DE RECOLECCION EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No. 6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007)
"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O DE BASE SINTETICA EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

GENERADOR: MINERA PANAMA, S.A.

DATOS GENERALES: PROYECTO MINA DE COBRE PANAMA

AREA DE RECOLECCION	<u>Bol. ja</u>	
FECHA DE RECOLECCION	<u>28/12/16</u>	
HORA:	MULA No. <u>68 46 86</u>	CISTERNA No. <u>65 76 67</u>
CONDUCTOR:	<u>Rubén Sánchez</u>	DESTINO: PLANTA DE INCINERACION ISLA TELFER, P. CRISTOBAL, COLON

DESCRIPCION GENERALE DEL RESIDUO

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
ACEITE USADO	<u>3,000</u>	GALONES

Joe Kuentz
28-12-16
FIRMA RESPONSABLE POR
MINERA PANAMA S.A. Y/O
IIASA

del est
FIRMA RESPONSABLE STI, S.A.




José Andrade - Supervisor

Aprobado

30/12/2016

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel. (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. : 		No. C-8524-2016
2. Fecha		28 de diciembre de 2016
Datos del Cliente (Generador)		
3. Cliente:		Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija)
4. Tipo de Producto:		Desechos Líquidos (aceite contaminado)
5. Dirección del Generador		Donoso Colon, Entrando por Panoname
6. Personal de Contacto o Responsable		Jose Puertas
7. Teléfonos y Fax		275-9000/ 6785-0739
8. E-mail		Puertas_jose@iisacat.com
Datos de la Instalación		
9. Instalación de Tratamiento:		Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)
10. Autorización de la Instalación o Registro:		1. Mepol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.
11. Ubicación Física de la Planta		Isia Teller, camino al muelle 16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.
12. Encargado de Planta:		Williams Grand
13. Encargado de Operación de Triturador		Luis Fuentes
14. Transportista		STI/ Ruben Sanchez mula 689686 cisterna 657667
Especificaciones y Características del Desecho		
15. Descripción del Producto		Desechos Líquidos (aceite contaminado)
16. Cantidad de Desechos Tratados		3000 galones
17. Fecha de Entrada a la Planta		28 de diciembre de 2016
18. Fecha de tratamiento		29 de diciembre de 2016
19. Tipo de Transporte		Terrestre
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas		No aplica
21. Características Físicas		Líquidos
22. Ubicación Del Desecho.		Taller Botija
23. Operaciones de Eliminación		Incineración
24. Informe de Destrucción o Tratamiento		
Sobre la eliminación de 3000 galones Desechos líquidos (aceite contaminado) que se retiraron de Proyecto Mina de Cobre Panama (Taller Botija) y llevados a la planta para su disposición final. Se procedió a verificar la condición de los tanques sistemas y verificar la existencia de fugas del producto. Posteriormente se procedió a tomar una muestra representativa para realizar análisis y verificar el porcentaje de composición aceite y agua del producto. El producto es bombeado a los tanques de almacenamiento y posteriormente, se incorporo en la planta de tratamiento de aguas oleosas, después de procesado el producto se verifico el cumplimiento del decreto COPANIT 35-2000, relativa a los niveles permisibles de descarga de aguas residuales. . El combustible contaminado fue acondicionado para su posterior incineración. <u>Observación Adicional:</u>		
Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..		
24. Nombre	Ing. Angelo Lee; Coordinador de Manejo de Desechos	
25. Fecha	29 de diciembre de 2016	
26. Firma y Sello de Destrucción		

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**



SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INCINERACIÓN, S.A.

**REPORTE MENSUAL DE RECOLECCION DE ACEITES EN
MINERA PANAMA, S.A (IIASA, S.A.)**


Mes de Recolección: DICIEMBRE 2,016

Proyecto: Mina de Cobre Panamá

Ubicación: Corregimientos de Codé de Norte y San José Del General, Distrito Donoso, Provincia de Colón

<i>Fecha de Recolección</i>	<i>Sitio de recolección</i>	<i>Cantidad de Desechos Líquidos</i>	<i>No. De Certificado de Disposición Final</i>	<i>Fecha</i>
05/12/2016	TALLER TMF	2,000 galones	C-8391-2016	06/12/2016
05/12/2016	TALLER BOTIJA	2,000 galones	C-8392-2016	06/12/2016
07/12/2016	TALLER BOTIJA	2,500 galones	C-8396-2016	08/12/2016
07/12/2016	TALLER PUNTA RINCON	1,500 galones	C-8397-2016	08/12/2016
14/12/2016	TALLER BOTIJA	3,000 galones	C-8439 A-2016	15/12/2016
14/12/2016	TALLER TMF	1,000 galones	C-8440 A-2016	15/12/2016
21/12/2016	TALLER BOTIJA	2,000 galones	C-8496-2016	22/12/2016
21/12/2016	TALLER TMF	2,000 galones	C-8497-2016	22/12/2016
28/12/2016	TALLER BOTIJA	3,000 galones	C-8524-2016	29/12/2016
28/12/2016	TALLER TMF	1,000 galones	C-8523-2016	29/12/2016

ELABORADO POR:


ING. ANGELO LEE

Servicios Tecnológicos de Incineración

**SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DE INCINERACIÓN, S.A.**